

参考までに該当部品故障時の不具合事例を紹介致します。

対象製品	欠品部品	アラーム例		不具合現象例
PSEL-C	外部インターフェース ボード IAEX5301-NP2 IAEX5301-PN2 IAEX5302-FB2	607	モータ電源低電圧エラー	電源が入らない 通信不良
		E69	24V I/O電源異常	
		D59	フィルトバスター(DPRAMライトリット)	
		D5D	フィルトバスター(FBRSリクエラー)	
		E6C	DO出力電流エラー	